

교내 고화질 CCTV 관리 현황

본관 : 총 11대

| NO | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 [스티커부착] |
|----|--------------|-------------------|---------|---------------|
| 1 | 003 | 3층 E/V앞 | 총장실 | |
| 2 | 004 | 2층 E/V앞 | 전산 기계실 | |
| 3 | 005 | 7층 관장실 앞 | 박물관 | |
| 4 | 006 | 1층 후문 | 복도 | |
| 5 | 007 | 1층 방풍실 우측 | 대각선 | |
| 6 | 008 | 1층 방풍실 좌측 | 대각선 | |
| 7 | 009 | E/V-2 내부 | | |
| 8 | 010 | E/V-1 내부 | | |
| 9 | 193 | 본관 앞 우측 가로등 | 본관 앞 도로 | 외부 |
| 10 | 194 | 1층 인문사회관 외부 벽체 | 협성문화관 | 외부 |
| 11 | 195 | 대강당 B1-1층 외벽 | 정문도로 | 외부 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소.

교내 고화질 CCTV 관리 현황

2교육관 : 총 12대

| NO | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 [스티커부착] |
|----|--------------|----------|-----------------------|---------------|
| 1 | 011 | 중앙 로비 | 원터치 행정 | |
| 2 | 012 | 좌측 로비 | 원터치 행정 | |
| 3 | 013 | 1층 우측 로비 | 출입문 | |
| 4 | 014 | 1층 중앙 로비 | 출입문 | |
| 5 | 015 | 1층 좌측 로비 | 출입문 | |
| 6 | 016 | E/V 앞 | 교수학습지원센터 | |
| 7 | 017 | 문서고 입구 | 총무과 문서고 | |
| 8 | 018 | 문서고 안쪽 | 안쪽복도 | |
| 9 | 019 | 경영관 뒤편 | 2생활관 우측 철제 계단 (1층) | |
| 10 | 020 | 4층 연결 통로 | 내부 | |
| 11 | 021 | E/V-1 내부 | | |
| 12 | 022 | E/V-2 내부 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소.

교내 고화질 CCTV 관리 현황

교양관 (3교육관) : 총 1대

| NO | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 [스티커부착] |
|----|--------------|----------|--------|---------------|
| 1 | 052 | 1층 로비 좌측 | 출입문 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소.

교내 고화질 CCTV 관리 현황

비전센터 (국제교류센터) : 총 3대

| NO | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 [스티커부착] |
|----|--------------|----------|-----------|---------------|
| 1 | 053 | 1층 정문 좌측 | 로비 | |
| 2 | 054 | 2층 벽체 | 교양관 정문 도로 | 외부 |
| 3 | 055 | 2층 복도 | 복도 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소.

교내 고화질 CCTV 관리 현황

학생회관-1 : 총 18대

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 (스티커부착) |
|------------|-----------|---------------|------------|------------|
| 1 | 056 | B1 취업지원센터 외벽1 | 교양관 삼거리 도로 | 외부 |
| 2 | 057 | B1 취업지원센터 외벽2 | 비상계단 및 도로 | " |
| 3 | 058 | 5층 기사대기실 앞 | 출입문(주차장) | |
| 4 | 059 | 주차장 입구 기둥위 | 주차장 | 외부 |
| 5 | 060 | 주차장 입구 기둥좌 | 주차장입구 및 도로 | 외부 |
| 6 | 061 | 헬스장 입구 | 출입문 | |
| 7 | 062 | B1 출입구 로비 | 출입문 | |
| 8 | 063 | 1층 식당 입구 | E/V홀 및 출입문 | |
| 9 | 064 | 1층 식당 중앙 | 출입문 | |
| 10 | 065 | 1층 식당 비상구 | 계단 | |
| 11 | 066 | 2층 좌측 | 출입문 | |
| 12 | 067 | 2층 우측 | 출입문 | |
| 13 | 068 | E/V - 1 | | |
| 14 | 069 | 창의융합사무실 앞 복도 | 출입문 | |
| 15 | 186 | 1층 E/V앞 | 식당입구 및 계단 | |
| 16 | 187 | 3층 우측 | 복도 | |
| 17 | 188 | 3층 E/V홀 앞 | E/V 및 복도 | |
| 18 | 189 | 4층 우측 | 복도 | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소.

교내 고화질 CCTV 관리 현황

학생회관-2 : 총 3대

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 (스티커부착) |
|---------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 19 | 190 | 4층 E/V홀 앞 | E/V 및 복도 | |
| 20 | 191 | 5층 우측 | 복도 | |
| 21 | 192 | 5층 E/V홀 앞 | E/V 및 복도 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소.

교내 고화질 CCTV 관리 현황

웨슬리관 : 총 15대

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 (스티커부착) |
|------------|-----------|---------------|----------------|------------|
| 1 | 070 | 주차장-1 | 정문 측면 | 외부 |
| 2 | 071 | 주차장-2 | 설봉채플실 쪽 주차장 | " |
| 3 | 072 | 1층 로비 [경비실 쪽] | 출입문 | |
| 4 | 073 | 주차장-3 | 건물 뒤편 휴식공간 | " |
| 5 | 074 | 주차장-4 | 건물 뒤편 주차장 | 외부 |
| 6 | 075 | 1층 로비 [강당 쪽] | 출입문 | |
| 7 | 076 | 1층 후문 출입문 | 출입문 | |
| 8 | 077 | 3층 복도-1 | 우측 | |
| 9 | 078 | 3층 복도-2 | 좌측 | |
| 10 | 079 | 4층 옥탑 방풍실 앞 | 출입문 및 E/V 홀 | |
| 11 | 080 | 4층 복도 -1 | 우측 | |
| 12 | 081 | 4층 복도 -2 | 좌측 | |
| 13 | 082 | 4층 중앙 E/V 홀 | E/V홀 및 비상계단 | |
| 14 | 083 | E/V-1 내부(우측) | 경비실 쪽 | |
| 15 | 084 | E/V-2 내부(우측) | 설봉채플강당쪽 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소.

교내 고화질 CCTV 관리 현황

학술정보관 : 총 11대

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 (스티커부착) |
|------------|-----------|----------------|--------|------------|
| 1 | 085 | 1층 열람실 우측 | 대출대 | |
| 2 | 089 | 1층 로비 중앙기둥 | | |
| 3 | 086 | 2층 멀티미디어실 [앞쪽] | 대각선 | |
| 4 | 087 | 2층 멀티미디어실 [뒤쪽] | 대각선 | |
| 5 | 088 | 3층 로비 | | |
| 6 | 091 | 3층 열람실 맨뒤쪽 | | |
| 7 | 092 | 3층 대학원 열람실 모서리 | | |
| 8 | 094 | 3층 대학원 열람실 | | |
| 9 | 196 | 3층 별치 자료실 | | |
| 10 | 090 | 4층 복도 | | |
| 11 | 093 | 4층 옥외벽면 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소

교내 고화질 CCTV 관리 현황

정문 총 : 5대

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 (스티커부착) |
|------------|-----------|---------|--------|------------|
| 1 | 095 | 경비실 옥상 | 외곽 | 외부 |
| 2 | 096 | " | 주차장길 | 1/1 |
| 3 | 097 | 계단광장 좌측 | 우측 | |
| 4 | 098 | " | 좌측 | |
| 5 | 099 | 경비실 옥상 | 식수대 방향 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- ※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내
- ※ CCTV 화소수 : 200만화소.

협성대학교 CCTV 관리 현황

예술대실습관 : 총 18대

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 (스티커부착) |
|------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 1 | 100 | 건물 우측 전면 벽체 | 이공관 앞 도로 | 외부 |
| 2 | 101 | 1층 야외실습장 벽체 | 이공관 좌측 출입문 | " |
| 3 | 102 | 건물 우측 뒷면 벽체 | 건물 뒤편 | " |
| 4 | 103 | 건물 좌측 전면 벽체 | 주차장 | 외부 |
| 5 | 104 | 건물 좌측 측면 벽체 | 좌측 비상계단 | |
| 6 | 105 | 옥상 우측 후면 | 옥상 출입문 | |
| 7 | 106 | 옥상 좌측 전면 | 좌측 비상계단 | |
| 8 | 107 | 옥상 물탱크실 측면 | 물탱크실 출입문 | |
| 9 | 108 | 1층 로비 | 출입문 | |
| 10 | 109 | 2층 우측 복도 끝 | 복도 | |
| 11 | 110 | 5F 좌측 복도 끝 | 복도 | |
| 12 | 111 | 5F 우측 복도 끝 | 복도 | |
| 13 | 112 | 5F 중앙(화장실 앞) | E/V홀 | |
| 14 | 113 | 3층 우측 복도 끝 | 복도 | |
| 15 | 114 | 4F 우측 복도 끝 | 복도 | |
| 16 | 115 | 4F 중앙(화장실 앞) | E/V홀 | |
| 17 | 116 | 4F 좌측 복도 끝 | 복도 | |
| 18 | 117 | E/V내부 | | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소.

교내 고화질 CCTV 관리 현황

이공관-1 : 총 18대

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 (스티커부착) |
|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 1 | 133 | 옥상 우측 | 우측 | |
| 2 | 134 | 옥상 좌측 | 좌측 | |
| 3 | 135 | 10F-1 E/V홀 | E/V 도어 | |
| 4 | 136 | 10F-2 우측 | 복도 | |
| 5 | 137 | 10F-3 좌측 | 복도 | |
| 6 | 138 | 9F-1 E/V홀 | E/V 도어 | |
| 7 | 139 | 9F-2 우측 | 복도 | |
| 8 | 140 | 9F-3 좌측 | 복도 | |
| 9 | 141 | 8F-1 E/V홀 | E/V 도어 | |
| 10 | 142 | 8F-2 우측 | 복도 | |
| 11 | 143 | 8F-3 좌측 | 복도 | |
| 12 | 144 | 7F-1 E/V홀 | E/V 도어 | |
| 13 | 145 | 7F-2 우측 | 복도 | |
| 14 | 146 | 7F-3 좌측 | 복도 | |
| 15 | 147 | 6F-1 E/V홀 | E/V 도어 | |
| 16 | 148 | 6F-2 우측 | 복도 | |
| 17 | 149 | 6F-3 좌측 | 복도 | |
| 18 | 150 | 5F-1 E/V홀 | E/V 도어 | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 50만화소 이하.

교내 CCTV 관리 현황

이공관-2 : 총 18대

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 (스티커부착) |
|------------|-----------|----------------|-----------------|------------|
| 19 | 151 | 5F-2 우측 | 복도 | |
| 20 | 152 | 5F-3 좌측 | 복도 | |
| 21 | 153 | 4F-1 E/V홀 | E/V 도어 | |
| 22 | 154 | 4F-2 우측 | 복도 | |
| 23 | 155 | 4F-3 좌측 | 복도 | |
| 24 | 156 | 4F-4 비상E/V앞 복도 | 비상E/V 및 연구실 출입문 | |
| 25 | 157 | E/V-1호기 | 내부 | |
| 26 | 158 | E/V-2호기 | 내부 | |
| 27 | 159 | E/V-4호기 | 내부 | |
| 28 | 160 | 3F-1 E/V홀 | E/V 도어 | |
| 29 | 161 | 3F-2 우측 | 복도 | |
| 30 | 162 | 3F-3 좌측 | 복도 | |
| 31 | 163 | 3F-4 계단강의실쪽 복도 | 복도 | |
| 32 | 164 | 2F-1 E/V홀 | E/V 도어 | |
| 33 | 165 | 2F-2 우측 | 복도 | |
| 34 | 166 | 2F-3 좌측 | 복도 | |
| 35 | 167 | 2-4 계단강의실쪽 복도 | 복도 | |
| 36 | 168 | 1F-1 E/V홀 | E/V 도어 | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소.

교내 CCTV 관리 현황

이공관-3 : 총 18대

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 (스티커부착) |
|------------|-----------|--------------------------------|------------|------------|
| 37 | 169 | 1F-2 우측 | 복도 | |
| 38 | 170 | 1F-3 좌측 | 복도 | |
| 39 | 171 | 1F-4 갤러리 | 내부 | |
| 40 | 172 | B1F-1 E/V홀 | E/V 도어 | |
| 41 | 173 | B1F-2 좌측 | 복도 | |
| 42 | 174 | 주차장-1,2,3 (주차장입구 도로 건너편 폴대) | 실습관 주차장 | |
| 43 | 175 | | 주차장입구 행단보도 | |
| 44 | 176 | | 침목 계단 | |
| 45 | 177 | 주차장-4,5 (이공관 앞 폴대) | 침목계단 | |
| 46 | 178 | | 예술관 앞 3거리 | |
| 47 | 179 | 주차장-6,7 (생활관 방향 도로) | 예술관 방향 도로 | |
| 48 | 180 | | 생활관 방향 도로 | |
| 49 | 181 | B1 주차장 입구 | 주차장 진입구 | |
| 50 | 199 | B1 주차장 | 주차장 앞면 좌측 | |
| 51 | 182 | B1 주차장 | 후면 좌측 | |
| 52 | 183 | B1 주차장 | 후면 우측 | |
| 53 | 184 | B1 비상E/V-4 쪽 | 도로쪽 야외주차장 | |
| 54 | 185 | B1 비상E/V-4 쪽 | 비상E/V-4 벽쪽 | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소.

교내 CCTV 관리 현황

이공관-4 : 총 1대

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 (스티커부착) |
|---------------|--------------|---------|--------|---------------|
| 55 | 200 | E/V-3호기 | 내부 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- ※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내
- ※ CCTV 화소수 : 200만화소.

교내 고화질 CCTV 관리 현황

예술대 /산학협력관 : 총 15대

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 [스티커부착] |
|------------|-----------|--------------------|----------|---------------|
| 1 | 118 | 산단 좌측 측면 벽체 | 제1생활관 입구 | |
| 2 | 119 | 산단 우측 측면 벽체 | 예술관 입구 | |
| 3 | 120 | 지하 전기실 앞 | 콘서트홀 입구 | |
| 4 | 121 | 지하 연결통로 | 복도 | |
| 5 | 122 | 1층 로비 (3개 모여있음) | 주 출입문 | |
| 6 | 123 | | 우측 복도 | |
| 7 | 124 | | 좌측 복도 | |
| 8 | 125 | 2층 로비 (3개 모여있음) | E/V 도어 | |
| 9 | 126 | | 좌측복도 | |
| 10 | 132 | | 우측복도 | |
| 11 | 127 | E/V - 1 내부 | | |
| 12 | 128 | E/V - 2 내부 | | |
| 13 | 129 | 산학협력관 우측 비상계단 앞 | 출입문 | |
| 14 | 130 | 산단 1층 로비 | 출입문 | |
| 15 | 131 | 산단 2층 좌측 복도 | 복도 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 41만화소.

교내 고화질 CCTV 관리 현황

제1생활관 : 총 17대

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 [스티커부착] |
|------------|-----------|------------|---------|---------------|
| 1 | 001 | 지하식당 출입문-1 | 계단 출입문 | |
| 2 | 023 | 지하식당 출입문-2 | 외부 출입구 | |
| 3 | 024 | 1층 로비 정면 | 주 출입문 | |
| 4 | 025 | 1층 로비 후면 | 로비 및 계단 | |
| 5 | 026 | 1층 남자 복도 | 복도 | |
| 6 | 027 | 1층 남자 계단 | 우측 계단 | |
| 7 | 028 | 2층 남자 복도 | 복도 | |
| 8 | 029 | 2층 남자 계단 | 우측 계단 | |
| 9 | 030 | 3층 남자 계단 | 우측 계단 | |
| 10 | 197 | 3층 남자 복도 | 복도 | |
| 11 | 031 | 4층 남자 복도 | 복도 | |
| 12 | 032 | 4층 남자 계단 | 우측 계단 | |
| 13 | 033 | 1층 여자 복도 | 복도 | |
| 14 | 034 | 2층 여자 복도 | 복도 | |
| 15 | 035 | 3층 여자 복도 | 복도 | |
| 16 | 036 | 4층 여자 복도 | 복도 | |
| 17 | 198 | 4층 중앙계단 벽면 | 4층 휴게실 | |
| | | | | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소.

교내 고화질 CCTV 관리 현황

제2생활관 : 총 16

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 (스티커부착) |
|------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 1 | 002 | 1층 중앙 | 주출입문 | |
| 2 | 037 | 1층 우측 | 복도(남) | |
| 3 | 038 | 1층 좌측 | 복도(여) | |
| 4 | 039 | 2층 중앙 | 계단(상/하) | |
| 5 | 040 | 2층 우측 | 복도(남) | |
| 6 | 041 | 2층 좌측 | 복도(여) | |
| 7 | 042 | 3층 중앙 | 계단(상/하) | |
| 8 | 043 | 3층 우측 | 복도(남) | |
| 9 | 044 | 3층 좌측 | 복도(여) | |
| 10 | 045 | 4층 중앙 | 화장실 및 외부출입문 | |
| 11 | 046 | 4층 좌측 | 복도(여) | |
| 12 | 047 | 옥상 | 식당우측 끝 (출입문) | |
| 13 | 048 | 옥상 식당안 휴게실 | 냉장고 방향 | |
| 14 | 049 | 옥탑 좌측벽체 | 비상발전기 주변 | 외부 |
| 15 | 050 | 옥탑 좌측벽체 | 주 출입문 주변 | 외부 |
| 16 | 051 | 4층 피난계단 벽체 | 건물 뒤편 통로 | 외부 |
| | | | | |
| | | | | |

※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내

※ CCTV 화소수 : 200만화소.

협성대학교 CCTV 관리 현황

협성문화관 : 총 8대 (자체 녹화함)

| MONITOR CH | CCTV 고유번호 | 설치위치 | 카메라 방향 | 비고 (스티커부착) |
|------------|-----------|---------------|------------|------------|
| 1 | 201 | 건물앞 좌측 주차장 | 대각선(정문) | |
| 2 | 202 | 건물뒤 좌측 벽체 | 뒤통로 | |
| 3 | 203 | 사무실 앞 복도 | 복도 | |
| 4 | 204 | 사무실 앞 복도 | 전시장 | |
| 5 | 205 | 건물 좌측 도로가 주차장 | 대각선(주 출입문) | |
| 6 | 206 | 건물 우측 뒷편 | 비상계단 및 출입구 | |
| 7 | 207 | 정문 우측 | 입구 도로가 | |
| 8 | 208 | 전시실 좌측 | 대각선 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- ※ 스티커 : 1. CCTV녹화중 2. 운영에 따른 안내
- ※ CCTV 화소수 : 200만화소.